

### CREATION D'UN ESPACE D'ACCUEIL ET REHABILITATION DU PARCOURS DE VISITE PARIS 5<sup>ème</sup> – Musée du Moyen-Âge de Cluny



© Bernard DESMOULINS ARCHITECTURE

**Maîtrise d'ouvrage** | OPPIC

**Architecte** | Bernard DESMOULIN ARCHITECTURE

**Missions Scoping** | Ingénierie et conseil tous corps d'état, conception et suivi de chantier +CSSI

**Études** de 2014 à 2018

**Livraison** en 2019 et 2021

**Surface (SHON)** de 2491 m<sup>2</sup>

**Coût travaux** 9,3 M€ HT

#### SPECIFICATION

**Parcours de visite** : refonte des parcours de l'hôtel médiéval, amélioration des conditions hygrothermiques pour la conservation des œuvres d'art et des salles de visites.

La complexité portait sur les planchers bois avec le passage des réseaux tout en conservant l'existant.

**Accueil** : réhabilitation du bâtiment Boeswillwald (ancien accueil) et construction du nouveau bâtiment accolé à l'existant avec la même spécificité que le parcours de visite pour le passage des réseaux.

Traitement des éclairages pour les œuvres d'art et des alarmes.

Travaux réalisés en site occupé

EXPERTISES

